

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

Влакарів  
(місце складання)

N 17

Від "14" 05 202 року

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Растісєвскі 42.

- 1) Наявність корозійного підкошування сталевих газопроводів
- 2) Наявність електричних кабелів
- 3)

**За результатами обстеження припинено газопостачання:**

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Відновити стан антикорозійного покриття методом фарбування.

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Працівник, який виконав  
обстеження

Маринка О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.05.25  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)