

(пункт 6 розділу III)

## систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

состав Периодический и др.

(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

№ 10, вул. Мирова, місто Тараша.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пофарбувати зовнішній вершник

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

диск, удерживая вращательный момент.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

підключення газового обладнання.

які виконали обстеження

3 актом ознакомлений:

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)                      \_\_\_\_\_  
(підпис)                      \_\_\_\_\_  
(дата)

(за наявності), підпис)

(ПІБ)                      (підпис)                      (посад.)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано