

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

AKT

N 2

Від "13" 05 2026 року

слюсар Тученко В. В. слюсар Космачук К. В.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральна, 369А

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

3 актом ознакомлений:

Картемиш Г
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

130526/

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)